

Müşaat Alan/Görevi :	HAZIR HAT		
Firma Adı :	BAYDOĞANLAR		
Müşaat Eden/Görevi:			
İrtibat Telefonu (Cep) :			
Müşeri Fatura Adresi :	BAYDOĞANLAR METAL		
VD:	V.N:	İlçe:	İl:
Teçizatın Bulunduğu Adres :			
İlçe:ASTIYIN			
Ekipman Bilgileri:			
Markası:	KEOMAK	Tipi:	DM2150
İmal Yılı:	12.2013	Seri No:	112135
Kapasitesi:	3 bar, 1.15 m ³ /dk		
Motor:	11 kw, d/k		
Çalışma Saati:	6294		
Bildirilen Arıza veya İstenilen İş:	BAKIM		
ŞLETHEDE BULUNAN DİĞER İLGİLİ MAKİNALAR:			
Markası:			
Modeli:			
Tipi:			
Yükte Çalışma Saati:			
Boşta Çalışma Saati:			
İş Emri Kapsamı:	Sonuç:	Garanti:	
İlk Çalıştırma:	☐ Tamamlandı	☒	Kapsamında ☐
Onarım	☐ Ardıyeye Gelecek	☐	Kapsam Dışı ☐
Bakım	☒ Tekrar Gidilecek	☐	Bitmiş ☐

ARAÇ PLAKASI: 06 ER 9018		İŞE BAŞLAMA SAATİ: 16.30		İŞ BİTİŞ SAATİ: 17.00	
İŞÇİLİK YAPAN PERSONELLER					
1. H. H. O. T		2.		3.	
4.		5.		6.	
YAPILAN İŞİN VE TESİTLERİN AÇIKLAMASI: KAMPREKÇİSİN KAYIRI YAPILDI					
PARÇANIN ADI VE TESPİTLERİN AÇIKLAMASI: 1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					
65.					
66.					
67.					
68.					
69.					
70.					
71.					
72.					
73.					
74.					
75.					
76.					
77.					
78.					
79.					
80.					
81.					
82.					
83.					
84.					
85.					
86.					
87.					
88.					
89.					
90.					
91.					
92.					
93.					
94.					
95.					
96.					
97.					
98.					
99.					
100.					